

PONCHO ALASKA DE PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA

DESCRIPCIÓN

La línea corporal de ropa de pvc Alaska de Steelpro proporciona protección en condiciones extremas de lluvia, viento y frío, fabricados con materiales resistentes y cómodos.

El poncho Alaska de Steelpro termosellado impermeable, protege al usuario del contacto del agua como la lluvia y otras actividades que demanden el uso de prendas impermeables con mayor libertad de movimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en lámina de PVC (Espesor=0.28mm± 5%) y con forro de hilo poliéster.
- PVC en colores llamativos para mayor visibilidad (amarillo, naranja, azul y verde)
- Poncho de una pieza con capucha ajustable.
- Tela anti-desgarro.
- Cinta reflectiva de 1" en espalda (20cm).
- Costuras con sistema de termosellado, impiden cristalizaciones y rayaduras en las uniones.
- Broches antitortura a presión para mayor ajuste.
- Tallas única.

APLICACIONES

- Trabajos a intemperie.
- Trabajos en zonas húmedas y de lluvia.
- Salpicaduras de químicos en bajas concentraciones.
- Resistente a grasas y aceites.
- Minería, agroindustria, petrolera, construcción, telecomunicaciones, industria en general, alimentos, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Analice el trabajo a realizar y no se exponga a riesgos que la prenda no pueda soportar.
- La colocación es simple, como colocarse una casaca o abrigo personal por encima de la ropa.
- Revise el abrigo después de cada uso y déjelo secar a temperatura ambiente.
- Limpie la prenda con una solución jabonosa suave (jabón neutro, trapo y agua). Deje la prenda extendida en un lugar fresco y seco, para asegurar el secado y evitando la luz solar directa; guárdela si está limpia y seca.
- Si el abrigo sufre roturas o desgarros, reemplácelo.



- Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS

- Lacas, tintas, limpiadores fuertes, abrasivos como polvos, esponjas de alambre, cepillo de cerdas, detergentes y solventes como tiner, acetona, Mek, etc., pueden ser muy efectivos para retirar manchas, pero causan daño inmediato y deterioran el material.
- El punzonado con espinas o puntillas propicia el rasgado de la prenda.
- No modifique la prenda.
- No se exponga a riesgos químicos o solventes de alta concentración o fuentes de calor excesiva.
- No raye o pinte el abrigo, esto puede afectar su resistencia.
- Steelpro no se responsabiliza de los usos o riesgos excesivos a los que podría estar expuesto el abrigo por parte del usuario.

EMPAQUE

Empaque individual.